

Hoja de información - Lesiones en la agricultura

Trabajadores de la huerta – Lesiones causadas por quedar atrapados en, debajo o entre



116 trabajadores de la huerta se accidentaron seriamente porque quedaron atrapados, en, bajo o entre la maquinaria y el equipo durante los años 2000-2004



Estas lesiones fueron tan severas que los trabajadores tuvieron que tomar tiempo libre del trabajo para recuperarse y en algunos casos quedaron permanentemente discapacitados. Las lesiones serias son costosas y afectan sus primas de seguro industrial. Estas contribuyeron y fueron la razón del índice base de \$0.55 por hora por empleado pagado por empleadores en 2006. Si su compañía tiene un número de lesiones más alto de lo normal, su “índice de experiencia” podría incrementar hasta un 25% en un año o \$0.67 más por hora por cada empleado.

Al principio, no parece mucho pero considere esto: si usted tiene 5 trabajadores de tiempo completo con un número promedio de reclamos por lesiones usted pagaría cerca de \$5,500 en el 2006 en primas de seguro. Si su índice de experiencia llegara a aumentar un 25% porque usted tuviera más lesiones de lo pronosticado, usted tendría que pagar entonces cerca de \$6,700 en primas, lo que equivale a \$1,200 más en 2006.

Causas de lesiones por quedar atrapados en, debajo o entre

Las lesiones por quedar atrapado en/bajo/entre son causadas porque los trabajadores no están familiarizados con su equipo y no conocen los puntos de pellisco, punto de cizallas, puntos de envolvimiento, áreas para jalar y puntos de aplastamiento.



De acuerdo a los reportes de lesiones del estado de Washington los trabajadores comúnmente quedan atrapados en, debajo o entre los vehículos y la maquinaria.

Cómo prevenir las lesiones por quedar atrapados

- Antes de comenzar a trabajar, inspeccione todos los dispositivos de seguridad de la maquinaria incluyendo los dispositivos de las cadenas y de la toma de fuerza (PTO).
- Siempre que sea posible los tractores deben tener una Estructura de Protección contra volteos (ROPS) y use los cinturones de seguridad.
- No mueva el tractor si hay un trabajador entre este y su vagón.
- Apague el equipo, apague el motor, quite las llaves y espere a que las partes que se mueven hayan parado antes de desmontar el equipo.
- Ponga los vagones y los remolques a nivel del suelo y póngale una cuña antes de desengancharlos.
- Informe o capacite a todos los empleados que trabajen alrededor del equipo y los vehículos acerca de los peligros de las partes que se mueven.